

Condominio Valle del Estero

Crecida Estero Pancracio, Badén a Tercera Etapa



Registro Fotográfico

21 de junio de 2024

Estado del Badén el día 14 de junio de 2024



Estado del Badén el día 19 de junio de 2024



Estado del Badén el día 21 de junio de 2024

17:31 hrs.



Estado del Badén el día 21 de junio de 2024

17:31 hrs.



Estado del Baden el día 22 de junio de 2024

09:10 hrs.



Estado del Badén el día 22 de junio de 2024

09:10 hrs.



Panorámica del Badén día 23 de junio

10:44 hrs



Panorámica del Badén día 23 de junio

10:44 hrs



Comienza habilitación del Badén, 24 de junio



Vista desde Tercera Etapa: El agua se llevó la base del pavimento del badén.

Paso queda habilitado el día 24 de junio, por el lado del badén (la foto no corresponde al mismo día)




Relleño de reemplazo de base del Badén con hormigón, 26 de junio



Se habilita el badén con la base de hormigón ya fraguada, 28 de junio de 2024.



Paso Estero Pancracio habilitado con Badén
Recuperado, 28 de junio de 2024.



Resumen del trabajo realizado

